


مقاله

کنترل سیلان ورق ها در قالب توسط تغییر در نیروی ورق گیر (کنترل پارگی، چروک و برگشت فنری با تغییر نیرو)

مهدی مجیدی: کارشناس ارشد صنایع
علی طاهری: کارشناس ارشد متالوژی




چکیده:
افزایش استفاده از آلیاژهای سبک ولی براستحکام در صنعت اتوموبیل سازی باعث ایجاد مشاغل جدیدی در ساخت ابزار برای کاربردهای کشش عمیق شده است. مصالاً بدلیل قیمت بالای اینگونه مواد، هر ساله در خواست های فروشنده در کاهش ضایعات تولیدی انجام می پذیرد. توسط کنترل نیروی ورق گیر و تغییر در آن تا رسیدن به مقدار بهینه می توان به بالاترین حد شکل دهنده تزدیک شد.
کلید واژه: سیلان ورق - پارگی - چروک - برگشت فنری




شکل ۱۷: سیستم ریتکنر بازوی هنوز مورد استفاده در TO و زیر

پارگی، چروک و برگشت فنری مشکلاتی هی ناشد که کارخانجات تولید قطعات برسی هر روزه با آن سروکار دارند. پیدایش تبه سازی آنالیز العان محدود و ترمزهای کشنی (بدهای کشنی) مهندسی در طی ماشینکاری توسط CNC باعث پیروزی عالی مرحله طراحی قالب و دیگر عرایضهای ساخت شده است ولی عیوب شکل دهنده یکی از معصلات بزرگ در طی ساخت قالب و تولید قطعات پژوهشی هی ناشد.





شکل ۲- کمپ-ستم ورقگیری برای مفهوم تکنیک هدف داری، کمک شتابالی به پرسکاران در جهت رفع عیوب در قطعات پرسی شود و این تکنولوژی همکنون در مرحله TO خودکار و تولیدی در کارخانجات معتبر فالسازی و تولید قطعات پرسی استفاده می‌گردد. کنترل بیرونی ورقگیر تا رسیدن به مقدار بهبود برای هر مورد مختلف می‌باشد اگر در قطعه کنیده شده بارگذاری وجود داشته باشد ورقگیر در مکان پارکی باید کاهش یابد با این عمل سیلان مواد به نقطه مورده نظر افزایش ماله و باعث برطرف شدن بارگذاری می‌شود و اگر یک جزوی در قطعه پرسی وجود داشته باشد بیرونی ورقگیر را بطور موضعی در آن نقطه افزایش می‌دهیم تا جزوی کاملاً کنیده شود. همچنین برای کاهش زمان گشت فزی، لبروی ورقگیر در انتهای کورس پرسی می‌تواند افزایش بارگذاری در طی کامپیوتور، هر کدام با طرفی ۰،۵ تا ۲۵ تن و کورس ۰،۴۵، اینچی، که هر کوینت بطری مستغل این قابلیت را داشته باشد که از هر کامپیوتور ۰،۴۵ تا ۰،۳۵ تن باشد. در صدر زمان عادی این عملیات می‌شود. همچنین با این کار مختصات ابعادی قالب عجاجار تغییر نگردد و میزان تغییرات مکرر بر روی بیلهای کامپیوتور به حداقل مقدار خود خواهد رسید. عقبه کلی بر این است که قسمتهای خاص ورقگیر باید شامل سیستمی جهت تأمین بیرونی های مختلف باشد. آزمایشات مختلف در حین TO نشان داده است که ورقگیرهای ریگنی، من توانند سیلان ورقهای فولادی بازبینه های تقویت شده را به درون قالب کنترل نمایند. شکل ۲ نوعی مخصوص از سیستم ورقگیر با لبروی متغیر را نشان می‌دهد. این ورقگیر شامل یک واحد از سیلندرهای هیدرولیکی یک واحد هیدرولیک، منسوزه های فشار و کورس، سویاپ های تنظیم کننده فشار و یک کامپیوتور برای کنترل فشار در سیلندرهای هیدرولیکی می‌باشد. امکان ایجاد لبروی متغیر توسط ورقگیر، توسط یک سیستم فرمانده که بتواند لبروی موضعی را در مرافق خیلی دقیق کورس پرس مهیا نماید.



شکل ۳- پرسکاری خارجی برای سیلان توسط یک سیستم ورقگیر با لبروی متغیر که تکمیل می‌شود

کنترل بیرونی ورقگیر

تکنیک شتابالی به پرسکاران در جهت رفع عیوب در قطعات پرسی شود و این تکنولوژی همکنون در مرحله TO خودکار و تولیدی در کارخانجات معتبر فالسازی و تولید قطعات پرسی استفاده می‌گردد. کنترل بیرونی ورقگیر تا رسیدن به مقدار بهبود برای هر مورد مختلف می‌باشد اگر در قطعه کنیده شده بارگذاری وجود داشته باشد ورقگیر در مکان پارکی باید کاهش یابد با این عمل سیلان مواد به نقطه مورده نظر افزایش ماله و باعث برطرف شدن بارگذاری می‌شود و اگر یک جزوی در قطعه پرسی وجود داشته باشد بیرونی ورقگیر را بطور موضعی در آن نقطه افزایش می‌دهیم تا جزوی کاملاً کنیده شود. همچنین برای کاهش زمان گشت فزی، لبروی ورقگیر در انتهای کورس پرسی می‌تواند افزایش بارگذاری در طی کامپیوتور، هر کدام با طرفی ۰،۵ تا ۰،۳۵ تن و کورس ۰،۴۵، اینچی، که هر کوینت بطری مستغل این قابلیت را داشته باشد که از هر کامپیوتور ۰،۴۵ تا ۰،۳۵ تن باشد. در صدر زمان عادی این عملیات می‌شود. همچنین با این کار مختصات ابعادی قالب عجاجار تغییر نگردد و میزان تغییرات مکرر بر روی بیلهای کامپیوتور به حداقل مقدار خود خواهد رسید. عقبه کلی بر این است که قسمتهای خاص ورقگیر باید شامل سیستمی جهت تأمین بیرونی های مختلف باشد. آزمایشات مختلف در حین TO نشان داده است که ورقگیرهای ریگنی، من توانند سیلان ورقهای فولادی بازبینه های تقویت شده را به درون قالب کنترل نمایند. شکل ۲ نوعی مخصوص از سیستم ورقگیر با لبروی متغیر را نشان می‌دهد. این ورقگیر شامل یک واحد از سیلندرهای هیدرولیکی یک واحد هیدرولیک، منسوزه های فشار و کورس، سویاپ های تنظیم کننده فشار و یک کامپیوتور برای کنترل فشار در سیلندرهای هیدرولیکی می‌باشد. امکان ایجاد لبروی متغیر توسط ورقگیر، توسط یک سیستم فرمانده که بتواند لبروی موضعی را در مرافق خیلی دقیق کورس پرس مهیا نماید.




با نیروی منفاوت، تناز در سلندر ۱ و ۴ افزایش می‌باید ولی در سلندر ۳ تناز تا یک مقدار پایین که حد فاصل ۵° ایج از نه می‌باشد، کاهش می‌باید، این امر می‌بینیم که مواد بصورت صحیح سلسله نموده و پارگی ناپذید گردد.



شکل ۵- سیستم ورقگیر با نیروی منفی که من تواند برای اصلاح پارگی و جزوک در تغییر پلک استفاده نمود.

کاربردهای فولادهای پر استحکام استفاده از نیروی ورقگیر برای کاهش بزرگ قدری توسط شیوه ساز FEA



شکل ۶- واحد هیدرولیک و الکتروسالوئیتریک به عنوان قسمی از سیستم ورقگیر با نیروی منفی

و همچنین در آزمایشات متعدد بطرور قرار گرفته ای مورد بررسی و تفحص واقع شده است. همانگونه که یک ورقگیر با نیروی بالا باعث کاهش بزرگ قدری اصلاح عیوب پلک تیلوپلک می‌شود، در حالت کلاسیک جزوک در گوش و پارگی در اثر هلوی ناحیه جوش از عیوب مهم تیلوپلک بودند توسط سیستم ورقگیری

هنگام عملیات ۰t و تولید در نظر گرفت. برای عملیات T.O، واحد باید چگونه ای باشد که سیستم به راحتی پیکر بندی و ترکیب مجدد جهت تطبیقات را کسب نموده و یا فشارهای مختلف رم در هنگام

من شوند. هرچند اگر این سیستم برای خالواده ای از قطعات که از استاندارد خاصی در نحوه جیبدمان پیشنهاد نمی‌باشد، به کار برده شوند زمانست آن قاتل به حداقل میزان خود خواهد رسید.

مدل جیدمان و مش بندی پیشنهادی برای

سیستم مشخص ۹ تا ۱۲ ایج می‌باشد.

استفاده از یک طراحی مناسب برای سلندرها و بالستر مستطیل باعث کاهش ارتفاع حرکت پیشنهاد در مقایسه با بالستر

دور استاندارد خواهد گردید و حرکت عمودی پیشنهاد کاهش خواهد شد.

استفاده از یکسری تجهیزات اضافی باعث بهینه شدن فرایند گردیده و افزایش وائدمان فرایند را سبب می‌شود.

سیاری از کارخانجات پرسکاری و زقها

فلزی جهت تولید ابیه از پرسهای هیدرولیکی استفاده می‌نمایند و از کوشش

های قابل بونامه ریزی در پرس های هیدرولیکی استفاده می‌نمایند. از آنجاییکه

فشار هیدرولیک در سلندرها بوسیله فشرده شدن سیال هیدرولیکی بوسیله رم

پرس ایجاد می‌شود سیستم کنترل برای

سیستم ورقگیر با نیروی منفی در یک پرس هیدرولیکی کاملاً ساده می‌باشد در

این حالت سرعت رم ثابت باقی می‌ماند، هرچند در یک پرس مکابینکی سرعت رم

از یک مقدار بالاتر صفر در طی اکرس

خطی سریع کاهش می‌باید و در نتیجه باعث تغییر فشار و تراکم در سلندرها

می‌شود برای تولید نیروی ورقگیر منفی در هر سلندر در طی کورس با سرعت

رم منفاوت در یک پرس مکابینکی به یک کامپیووتر پیشرفته برای کنترل سیستم نیاز

می‌باشد این کامپیووتر باید قادر به آداپت

نمودن با سرعهای منفاوت پرس بدون

نیاز به کالیبراسیون و میزان سازی باشد، سیستم های ورقگیر با نیروی منفاوت که

در تولیدهای ابیه و در پرسهای مکابینکی

مورد استفاده قرار می‌گیرند تا سرعهای سیار بالا که به ۱۷ کورس در دقیقه من

رسد، استفاده می‌شوند (spm).

نصب و راه اندازی و مرآبت آسان

در طراحی سیستم باید نیازمندیهای لازم

جهت نصب و مرآبت از سیستم را به




and neural control," journal of Engineering materials and technology, vol.112,pp.113-118.

2-Y.S.Lim,R. Vengopal, and A.G.Ulsoy,"improved part quality in stamping using Multi input Multi output process control," in proceeding from American Control Conference (ACC), Sponsored by American Automatic Control Council,st. Louis,June 10-12,2009,pp.5570-5575.

3-Y.S.Lim,R. Vengopal,A.G.ULSOY,"multi-input-multi output(MIMO) modeling and control for stamping,"journal of Dynamic systems, Measurement ,and control,vol.132(2010).

ساخت ایجاد عیب در قطعه بررسی شده اند. مانند تغییرات ضخامت و افزایش موضعی رولنکار استفاده شود (شکل ۷) و این سگالها باعث نظم نیروی ورقگیر می شود تا از پیدا شدن هرگونه عیوب در قطعه جلوگیری شود. توسط کنترل بالایی که بر روی شار و جریان موضعی مواد و در نتیجه کاهش ضایعاتی که در این حالت وجوده دارد ، تکنولوژی نیروی ورقگیر قابل تغییر برای ایوان فولادها و بخصوص فولادهای پراستحکم قابل از آه و خواهد بود.



شکل ۷- استفاده از ایوان فرایند برای تغییر نیروی ورقگیر

در خاتمه از رهنمودها و حمایت های ارزشمند جانب اقای مهندس علی. مدیریت محترم عامل شرکت قالیهای دهلی ، افزایش می باید.



شکل ۸- برگشت فرایند برای تغییر نیروی ورقگیر متفاوت بوده (با این تفاوت نیروی ورقگیر در هر دو طرف تا حد بالایی تکاهش شده است)

با خور کنترل فرایند برای پایداری صنعتی ایران خودرو که فرصت انجام قطعات یکی از شانیع ترین مشکلات غیر تولید این تحقیق و پیاده سازی آن را برای ما فراهم نمودند کمال نشکر و قدردانی را بعمل می آوریم.

منابع
1-B.Kinsey,J.Cao, and s.solla,"consistant and minimal springback using a stepped binder force trajectory

معنی توانند نیروی پاییزتری را فرایندی که درین بوس اعمال نموده که این باعث می شود تکاهشها به حد بحرانی بررسیده و نیس نیروی ورقگیر در انتها که نیز سیستم افزایش برای رسیدن به تعیین فرم مورده بیار افزایش را فرموده و در نتیجه برگشت نیروی و جرودگ در دیواره جنسی تکاهش می باید. برای قطعات پیچیده تر، پروفیل های محلعی در نقاط مختلف سیستم نیروی ورقگیر می توانند استفاده شوند. برای مثال شکل ۸ درجه برگشت فرایند برای DPV۸۰، قطعه بررسی ساخته شده از فولاد DPV۸۰، توان منظمه استفاده از نیروی ورقگیر ناتائج داده است در حالیکه شکل ۹B نشان دهد که برگشت فرایند برای استفاده از نیروی ورقگیر منعکس ازین رفتار است. برای رسیدن به این حالت نیروی ورقگیر در هر دو طرف تا حد بالایی تکاهش شده می شود و در طرف دیگر نیروی ورقگیر در استدای کورس کم و سبز نه یک مقدار بالادر جد فاصلی یک ایسچی از بایان شکل ۸هی ، افزایش می باید.



تکنولوژی
www.tolmaker.ir
شماره ۶۳

مشترک
نشریه
قالب سازان
شوید

۷۷۶۳۶۱۹۷

